

Carapicuíba, 24 de outubro de 2025

Carta resposta nº. 337/2025 OOMT

REF: Ofício 1234/2025/CLeg – Vereador Leo da Educação.

Digníssimo Senhor,

Em resposta ao documento citado, informamos que foi realizada a manutenção do vazamento de água na Rua Pedro Vaz de Barros, em frente ao nº319, bairro Parque dos Eucaliptos, Santana de Parnaíba.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração.

Atenciosamente,

AMAURO DE MORAES REIS

Gerente de Manutenção e Serviços Operacionais Tietê

Excelentíssimo Senhor

José Hugo da Silva – Presidente

Câmara Municipal de Santana de Parnaíba

Manutenção e Serviços Operacionais Tietê - OOMT
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
Rua Laerte Cearense, 290 – Vila Gustavo Correa – CEP 06310-400 – São Paulo – SP

Tel. 55 (11) 4185-7860

www.sabesp.com.br Autenticar documento em <https://sempapel.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 390036003800390034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ED78-68F6-414D-3483

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ AMAURI DE MORAES REIS (CPF 140.XXX.XXX-86) em 11/11/2025 16:40:17 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/ED78-68F6-414D-3483>



Autenticar documento em <https://sempapel.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 390036003800390034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.