

Carapicuíba, 25 de novembro de 2025

Carta resposta nº. 432/2025 OOMT

REF: Ofício 1276/2025/CLeg – Vereador 1º Secretário Gabriel Oliani.

Digníssimo Senhor,

Em resposta ao documento citado, informamos que foram realizadas a manutenção do vazamento de água na Rua Boa Vista, em frente ao nº 83, Bairro Jardim Santa Marta - Fazendinha, Santana de Parnaíba.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração.

Atenciosamente,

AMAURI DE MORAES REIS

Gerente de Manutenção e Serviços Operacionais Tietê

Excelentíssimo Senhor

José Hugo da Silva – Presidente

Câmara Municipal de Santana de Parnaíba

Manutenção e Serviços Operacionais Tietê - OOMT
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
Rua Laerte Cearense, 290 – Vila Gustavo Correa – CEP 06310-400 – São Paulo – SP
Tel. 55 (11) 4185-7860

www.sabesp.com.br



Autenticar documento em <https://sempapel.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 390037003500370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 112C-620A-DFE1-6BEE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



AMAURI DE MORAES REIS (CPF 140.XXX.XXX-86) em 28/11/2025 19:06:57 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/112C-620A-DFE1-6BEE>



Autenticar documento em <https://sempapel.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 390037003500370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.