



REQUERIMENTO

REQUEIRO à mesa, ouvido o Colendo Plenário, respeitadas as formalidades legais, que seja oficiada à ENEL Distribuição São Paulo, para que promova vistoria técnica e adote as providências cabíveis em razão de relatos de oscilações e picos de energia elétrica, bem como de fiação/cabos instalados em altura inadequada, com repercussão sobre empresas situadas na região do bairro Jardim Santa Marta (Fazendinha) e adjacências.

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento decorre de relatos encaminhados a este Gabinete acerca de recorrentes **oscilações e picos de energia**, bem como de problemas relacionados à **baixa altura da fiação** em vias do **bairro Jardim Santa Marta (Fazendinha)**, em Santana de Parnaíba/SP, situação que vem afetando empresas instaladas na região e comprometendo a regularidade dos serviços.

Segundo as informações recebidas, as ocorrências vêm sendo relatadas nas seguintes vias do **bairro Jardim Santa Marta (Fazendinha)**: **Rua Belém, Rua Belo Horizonte, Rua Natal, Rua Boa Vista, Rua Porto Alegre, Rua Vitória e Rua Rio Branco**.

Como pontos objetivos para averiguação, foram indicados os seguintes endereços de empresas situadas na área mencionada: **Rua Belém, nº 248, bairro Jardim Santa Marta (Fazendinha), onde se localiza a empresa GILZ Máquinas e Equipamentos Industriais; Rua Belo Horizonte, nº 159, bairro Jardim Santa Marta (Fazendinha), onde se localiza a empresa MARDEK NÁUTICA IND E COMERC LTDA; Rua Natal, nº 50, bairro Jardim Santa Marta (Fazendinha), onde se localiza a empresa Lutepel Indústria e Comércio de Papel; Rua Boa Vista, nº 132, bairro Jardim Santa Marta (Fazendinha), onde se localiza a empresa Dadu Indústria e Comércio de Papéis; Rua Porto Alegre, nº 85, bairro Jardim Santa Marta (Fazendinha), onde se localiza a empresa JC Fibras; Rua Vitória, nº 220, bairro Jardim Santa Marta (Fazendinha), onde se localiza a empresa Imp Impermapel; e Rua Rio Branco, nº 222, bairro Jardim Santa Marta (Fazendinha), onde se localiza a empresa Grupo Embalarte.**

Além disso, há relato de que o intenso fluxo de **caminhões e carretas** na região vem agravando a situação, na medida em que veículos de grande porte acabam encostando ou arrastando a fiação, ocasionando novas intercorrências e interrupções. Nesse contexto, também se indica como ponto relevante da área adjacente a **Estrada Maricá Marquês, nº**





1020, bairro Jardim Represa (Fazendinha), em Santana de Parnaíba/SP, onde se situa a empresa **JBS S/A Santana do Parnaíba**, por se tratar de eixo viário relacionado ao tráfego pesado da região.

A situação narrada evidencia a necessidade de apuração técnica por parte da concessionária responsável, tanto para verificar a regularidade do fornecimento de energia elétrica quanto para averiguar as condições da rede aérea, dos postes, dos cabos e da infraestrutura instalada no local, inclusive no que se refere à altura da fiação e à prevenção de novas ocorrências.

Trata-se, portanto, de medida necessária para que a ENEL avalie tecnicamente o problema, identifique suas causas e adote as providências corretivas e preventivas cabíveis, assegurando a adequada prestação do serviço na localidade.

Plenário Antônio Branco, 11 de março de 2026.

Gabriel Silva Oliani
Gabriel Oliani
1º Secretário
REPUBLICANOS



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sempapel.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3100300030003800360036003A005000

Assinado eletronicamente por **Gabriel Silva Oliani** em 11/03/2026 11:32

Checksum: **F5E30C2FA4FC92630C91873F6F65760F1AF86114C5B4094ACAF34D1219696843**

