



CÂMARA MUNICIPAL DE
**SANTANA DE
PARNAÍBA**

N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
9150/2026	9339/2026	30/06/2026 10:48:50	30/06/2026 10:48:49

Tipo

REQUERIMENTO

Número

588/2026

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

RICARDO SIQUEIRA DA SILVA

Ementa:

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Colendo Plenário, respeitadas as formalidades legais, que seja oficiada à SABESP, solicitando, com urgência, a realização de vistoria técnica e os devidos reparos na Rua Vítor Meireles, na altura do nº 101, no bairro Colinas da Anhanguera, onde surgiu um buraco/afundamento no meio da via, ocasionado por um vazamento de água potável.

